


A/C-service

Vi reparerar och underhåller allt inom bilklimat på personbilar och lätta fordon.


Varning, smygande köldmedieförlust!
 Utan regelbunden kontroll av A/C anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrade. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut.



Förbrukat:
 Ett gammalt torkfilter med igensatt torkmedel är verkningslöst!

Effektivt:
 Ett nytt torkfilter med fräscht torkmedel håller köldmediet rent!

1 KOMPRESSOR	2 KONDENSOR	3 KONDENSORFLÄKT	4 TORKFILTER	5 FÖRÅNGARE	6 KUPÉFLÄKT	7 EXPANSIONSVENTIL
<p>Nedsatt effekt kan orsakas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Felaktig oljemängd • Lagerskador • Läckage • Fukt • Defekt magnetkoppling <p>Symtom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducerad kyleffekt • Missljud • A/C-anläggningen ur funktion 	<p>Nedsatt effekt kan orsakas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Läckage genom olycka, stenskott eller inre korrosion • Nedsmutsade, igensatta lameller <p>Symtom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducerad kyleffekt • Kondensorfläkten slår aldrig ifrån • A/C-anläggningen ur funktion 	<p>Nedsatt effekt kan orsakas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utslitna kolborstar • Avbrutna fläktblad • Elektronikfel • Kortslutning • Lagerskador <p>Symtom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Missljud • Reducerad kyleffekt • Kompressorn slår ofta på/av • Stigande motortemperatur 	<p>Nedsatt effekt kan orsakas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igensatt torkmedel • Igensatt partikelfilter <p>Symtom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Försämrade kyleffekt • A/C-anläggningen ur funktion <p><i>Torkfiltret skall alltid bytas vid reparation av A/C-anläggningen</i></p>	<p>Nedsatt effekt kan orsakas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedsatt luftgenomflöde till exempel från löv och damm • Läckage exempelvis genom otäta packningar eller inre korrosion • Nedsmutsat pollenfilter <p>Symtom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oönskad lukt, på grund av mikroorganismer • Reducerad kyleffekt • A/C-anläggningen ur funktion 	<p>Nedsatt effekt kan orsakas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utslitna kolborstar • Elektronikfel • Kortslutning • Lagerskador • Hårt nedsmutsat kupéluftfilter <p>Symtom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducerad kyleffekt • Missljud • Minskat luftflöde • A/C:n kopplar ifrån 	<p>Nedsatt effekt kan orsakas av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nedisning • Läckage <p>Symtom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducerad kyleffekt • Kompressorn fungerar endast tidvis • A/C:n kopplar ifrån



Vi rekommenderar kontroll av A/C-anläggningen minst en gång om året, omfattande:

Kontroll av hög- och lågtryckssidans värden, utblåstemperatur, kompressorns till- och fränslagspunkt, kondensorfläkten, kupéfläktens recirkulation, drivremmarns skick, eventuell skada eller nedsmutsning av kondensorn och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare.

OBS! Torkfiltret skall alltid bytas vid reparation av A/C-anläggningen.

WAECO
 AirCon Service